

HIDRANTS

Hidranta uzstādīšana nav iespējama uz Dn63 mm cauruļvada

200.0

113.0


200.0

72.0

HIDRANTS

APZĪMĒJUMI:

- UI — Ūdensvads Dn63 PE, maģistrālais ūdensvads
- UI — Ūdensvads Dn32 PE, ūdensvada atzars uz īpašumu
- 2A Ūdensvada aizbīdītis DN32 PE, pazemes tipa (nav mērogā)
- ✕ Ūdensvada aizbīdītis DN32 PE, pazemes tipa (nav mērogā)
- ✕ Ūdensvada aizbīdītis DN63 PE, pazemes tipa (nav mērogā)
- Drenāžas atjaunošanas posms; Dn50 mm
- Dalītā aizsargčaula kabelim Dn110, 750 N (vietās kur attālums starp komunikācijām ir mazāks par 0.5m, caurulei ir jābūt 2m uz katru pusi no šķērsojuma vietas)

 SIA "MDC consulting" www.mdcconsulting.lv info@mdcconsulting.lv		Pasūtītājs: Vadims Medjuto		Objekts: Centrālo ūdensvada tīklu izbūve Smilgu 5.līnijā, Ādažos, Ādažu novadā	
Amats: _____ Uzvārds: R.Mekša Paraksts: _____ Datums: 10.2020.		Lapas nosaukums: Ūdensvada ģenerālplāns			
Būvpr.vad. R.Mekša Projektēja R.Mekša		Lapas nosaukums: Ūdensvada ģenerālplāns		NM 17/2020 ŪKT Mērogs: 1:500 Stadija: BP Lapas: 2/4 Ras.Nr.: ŪKT-2	



Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
 Uzņēmums reģistrēts ar Nr.
8044 TP 208668
 2020.gada 16.novembrī



SIA "Mērmēģu Datu Centrs" Limbažu iela 9 - 496, Rīga, LV-1005
 Tālr.: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: infodata@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv