

## 1. Ievads

Papildus ģeotehniskā izpēte veikta marta mēnesī (11.03.-19.03.2012) Ādažu ciema teritorijā, Ādažu novadā. Ģeotehniskā izpēte veikta pēc SIA „Ahlsson VAS projektering” pasūtījuma un uzdevuma. Papildus ģeotehniskā izpēte veikta visā Ādažu ciema teritorijā pasūtītāja norādītajās vietās.

Darba mērķis: Noteikt ūdensvada, kanalizācijas spiedkanalizācijas tīklu un KSS ģeotehniskos parametrus Ādažu ciemā, Ādažu novadā tā projektēšanai un būvniecībai.

Darbus vadīja: Lauku darbus veica un materiālus apstrādāja J. Balodis (būvprakses sertifikāta Nr. 20-5670).

SIA „BG Invest” ir Vides dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas termiņlicenze Nr.CS11ZD0235 objektiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Darbu sastāvs un metodika atbilst LBN 005 – 99 prasībām.

### Darbu sastāvā ietilpa:

- SIA "Venteko" 2006. gada marta mēnesī veikto ģeotehnisko izpētes materiālu piesaiste;
- Papildus urbšanas darbi 11 vietās kanalizācijas un ūdensvada trases līnijā no 3,0 līdz 7,5 m dziļumam (tai skaitā 2 vietās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-Gauja un KSS-Dārza vietās);
- Grunts paraugu noņemšana testēšanai ģeotehniskajā laboratorijā;
- Iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde saskaņā ar darba uzdevumu.

### Pēc iegūtajiem rezultātiem:

- Uzzīmēti urbumu 23-33 ģeotehniskie griezumi un (GTI – 3) (sk. 3.3 pielikumā) un sastādīti 11 ģeotehniskie urbumu apraksti (GTI – 4) (sk. 3.4 pielikumā) un papildināti ar 9. ģeotehniskajiem urbumu griezumiem (AD-005, AD-006, AD-012, AD-013, AD-017, AD-024, AD-025, AD-026 un AD-030) no 2006. gada SIA "Venteko" izpētes materiāliem (Par ģeotehniski apstākļu novērtējumu ūdens sistēmas rekonstrukcijas projektam Rīgas rajona Ādažu ciemā).
- Pēc kompleksās izpētes rezultātiem izmantojot urbšanas darbus, laboratorijas testēšanas pārskata un ģeotehniskās datu bankas informāciju, pamatnes grunts sadalītas 12 ģeotehniskajos elementos, kuru fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie un aplēses raksturlielumi sakopoti 1. tabulā (teksta beigās);
- Noteiktas visu 11 ģeotehnisko urbumu koordinātas LKS-92 sistēmā:

Urbuma Nr.	X	Y	Urbuma Nr.	X	Y
23.	326295,0120	521001,9304	29.	326372,8343	519915,3259
24.	326047,2308	521354,4647	30.	325827,3765	519785,6170
25.	326173,8898	522165,6817	31.	325485,8755	519644,7598
26.	325597,7075	522329,4306	32.	325261,0070	520,121,8484
27.	325646,7932	521193,6138	33.	325535,0493	520869,9010
28.	326045,1534	520647,4703			

- SIA "Venteko" urbumu koordinātas LKS-92 sistēmā:

Urbuma Nr.	Urbuma absolūtā atzīme, m vjl	Koordinātas		Urbuma dzījums no zemes virsmas, m
		X	Y	
AD-005	5,0	6325106	520959	4,5
AD-006	5,7	6325327	520403	4,5
AD-012	5,4	6325641	519530	4,5
AD-013	3,9	6325551	519926	4,5
AD-017	5,1	6326337	520662	4,5
AD-024	5,1	6325342	519506	4,5
AD-025	5,6	6325407	519835	4,5
AD-026	5,5	6325420	520101	4,5
AD-030	4,7	6326159	519746	6,0

## 2. Secinājumi un rekomendācijas

2.1. Geomorfoloģiski Ādažu ciems atrodas Gaujas upes lejteces kreisajā krastā ar upei izteikti smilšainu grunšu izplatību no putekļainas smilts līdz vidēji rupjai vietām veidojot ar organiku piesātinātas dažāda tipa gruntis - smilšmāls ar organikas piejaukumu plūstošā veidā un kūdras slāņi. Ādažu ciema teritorijā reljefs izpētes trases joslā – lēzens, vietām veidojot lēzenus virsmas pacēlumus, kur urbumu absolūtās augstuma atzīmes mainās no 3,90 (AD-013 līdz 5,70 m (urb.-26, urb.-27) robežās.

2.2. Ādažu ciema teritorijā gruntis raksturotas pēc ģeotehnikā elementa kārtas Nr.:

Uzbērta (GTE-1'''o) grunts ir denā stāvoklī veido griezuma augšējo daļu no 0,1 m (urb.-24, urb.-29 un urb.-31) līdz 1,4 m dzījumam (urb.-33). Uzbērta grunts ir denā stāvoklī pārstāvēta pārsvarā ar smilts materiālu un organikas piejaukumu līdz 5% (sajauktā augsne) un vietām ar būvgružu piejaukumu;

Uzbērta (GTE-1'') un vidēji blīva stāvoklī veido pārsvarā urbumu augšējo daļu no 0,3 (urb.-23) m līdz 0,4 m (urb.-30) dzījumam. Pārējos urbumos tā konstatēta uzbērtās grunts pamatnē no 0,1 m (urb.-29) līdz 1,0 m (urb.-32). Uzbērta grunts pārsvarā pārstāvēta ar smilts materiālu (no pelēkas līdz brūnai) ar organikas piejaukumu līdz 3% un nelielu grants un šķembu piejaukumu;

Uzbērta (GTE-1''s) un vidēji blīva stāvoklī veido uzbērtās grunts pamatni no 0,1 m (urb.-

24) līdz 1,4 m dziļumam (urb.-28). Uzbērtā grunts pārstāvēta ar smilts maisījumu (dzeltenīga) vietām ar būvgružiem un šķembām;

Kūdra (GTE-3) vidēji līdz labi sadalījusies konstatēta AD-013 vidusdaļā intervālā no 1,3 m līdz 1,6 m dziļumam un urbuma AD-026 intervālā no 2,3 m līdz 2,7 m dziļumam;

Dūņas (GTE-5) plūstošā stāvoklī konstatētas AD-013 pamatnē no 3,0 m līdz 4,2 m dziļumam un urb.-32 intervālā no 3,3 m līdz 6,0 m dziļumam. Dūņas slānis plūstošā stāvoklī gaiši pelēkzilā krāsā, vietām ar putekļainas smilts starpkārtām un organiskas piejaukumu;

Smilts putekļaina (GTE-6'') irdenā stāvoklī. Putekļaina smilts slāpi irdenā stāvoklī konstatēti griezuma augšējā daļā un vidusdaļā no 0,1 m (AD-025) līdz 3,3 m dziļumam (urb.-33);

Smilts putekļaina (GTE-6'') vidēji blīvā stāvoklī. Putekļaina smilts slāpi vidēji blīvā stāvoklī konstatēti pārsvarā griezuma vidusdaļā no 0,4 m (urb.-29) līdz 3,7 m dziļumam, un urbuma pamatnē no 3,3 m (AD-024) līdz 5,5 m dziļumam (urb.-31);

Smilts smalka (GTE-7'') vidēji blīvā stāvoklī. Smilts slānis vidēji blīvā stāvoklī konstatēts urbamu griezuma vidusdaļā un pamatnē, kas konstatēts no 0,1 m (urb.-26, AD-030) līdz 4,0 m dziļumam (AD-005), bet pamatnē konstatēti no 2,0 m (urb.-33) līdz 5,6 m dziļumam (AD-030), bet slāņa pamatne līdz izpētes dziļumam no 3,0 līdz 6,0 m;

Smilts vidēji rupja (GTE-8'') vidēji blīvā stāvoklī konstatēts griezuma augšējā daļā urb.-28 no 1,4 m līdz 1,8 m dziļumam un pārējā daļā urbuma pamatnē, kur slāņa virsma konstatēta no 1,1 m (urb.-25) līdz 4,1 m dziļumam (AD-030), bet slāņa pamatne līdz izpētes dziļumam no 3,0 m līdz 6,0 m;

Mālsmilts (GTE-14m un 14<sup>b</sup>) mīksti plastiskā stāvoklī konstatēta urb.-33 griezuma vidusdaļā no 1,4 m līdz 2,0 m dziļumam. Vietām mālsmilts slāni konstatētas putekļainas smilts starpkārtas. Mālsmilts slāpi plastiskā stāvoklī arī konstatēti SIA "Venteko" urbamos to vidusdaļā no 1,3 m (AD-026) slāņu veidā līdz 3,5 m dziļumam;

Smilšmāls (GTE-15m) mīksti plastiskā stāvoklī. Smilšmāls konstatēts urb.-31 vidusdaļā no 1,0 m līdz 1,6 m dziļumam un no 2,4 m līdz 3,4 m dziļumam, un urb.-32 no 1,4 m līdz 1,7 m dziļuma un urb.-32 pamatnē no 6,0 m līdz 7,5 m dziļumam;

SIA „VentEko” urbamos smilšmāls konstatēts plūstoši plastiskā stāvoklī (GTE-15<sup>b</sup>) urbā AD-013 no 1,6 m līdz 3,0 m dziļumam, mīksti plastiskā stāvoklī (GTE-15<sup>c</sup>) konstatēts tikai urbā AD-013 tā pamatnē no 4,2 m līdz 4,5 m dziļumam un smilšmāls no sīksti līdz puscietam stāvoklim (GTE-15<sup>d-e</sup>) konstatēts griezuma augšējā daļā urbā AD-013 no 0,2 m līdz 1,3 m dziļumam un urbuma vidusdaļā urbā AD-030 no 3,8 m līdz 4,1 m dziļumam;

Māls (GTE-16p) plūstošā stāvoklī. Māls konstatēts urb.-31 vidusdaļā no 3,4 m līdz 3,8 m dziļumam ar organiskas piejaukumu un SIA "VentEko" AD-024 urbumā mīksti plastiskā stāvoklī no 1,8 m līdz 3,3 m dziļumam;

Grunts detālu sastāvu skatīt ģeotehniskajos urbumu griezumos (pielikumā 3.3 (GTI-3)) un grunts raksturojumu pēc tā sastāva un īpašībām skatīt ģeotehniskajos urbuma aprakstos 3.4 pielikumā (GTI-4).

- 2.3. Normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 01 smilšainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 108 cm, 10% - 139 cm, un ar varbūtību 1% - 157 cm un normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 01 mālainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 90 cm, 10% - 116 cm, un ar varbūtību 1% - 131 cm.
- 2.4. Gruntsūdens līmenis pēc izpētes rezultātiem (11.03-19.03.2012) tika konstatēts smilšainajās gruntīs Ādažu ciemā no 0,8 m (urb.-31) līdz 3,3 m dziļumam (urb.-28), pēc absolūtajām augstuma atzīmēm tas atbilst no 1,70 m (urb.-23) līdz 4,80 (urb.-31), urb.-26, urb.-27 un urb.-29 gruntsūdens līmenis netika konstatēts līdz 3,0 m dziļumam. Pēc SIA "Venteko" 2006. gada marta izpētes datiem šajā teritorijā gruntsūdens līmenis konstatēts no 1,3 m (AD-024) līdz 3,5 m dziļumam (AD-017), pēc absolūtajām augstuma atzīmēm tas atbilst no 1,60 m (AD-017) līdz 3,90 m (AD-006), urbumā AD-013 gruntsūdens līmenis netika konstatēts līdz 4,5 m dziļumam. Iespējamās gruntsūdeņa līmeņa maksimālās svārstības ir robežas  $\pm$  0,2-1,5 m sakarā ar neprognozējamām upes Gaujas ūdens līmeņa svarstībām palu laikā, kur gruntsūdens ir cieši saistīts ar upes līmeņa svārstībām. Pēc ģeotehniskās datu bāzes informācijas gruntsūdenim ir iespējama vajā Ph agresivitāte pret betonu no parastā portlandcementa lokalās vietās, kur konstatēti kūdras slāņi.
- 2.5. No ģeotehniskā viedokļa būvniecības apstākļi lielākajā daļā Ādažu ciema teritorijā ūdensvada, kanalizācijas, spiedkanalizācijas un KSS – Gauja un KSS - Jēkabs būvniecības apstākļi ir labvēlīgi sakarā ar to:
  - gruntsūdens līmenis netika konstatēts līdz 3,0 m dziļumam (urb.-26, urb.-27 un urb.-29 un AD-0013);
  - lielākajā daļā izpētes urbumu (no Gaujas upes līdz Vējupei un Ādažu ciema daļa, kas atrodas līdz Ziedu ielai un Draudzības iela posmā, kas atrodas blakus Vējupei) gruntsūdens līmenis tika konstatēts no 1,8 m līdz 3,5 m dziļumam, kas praktiski neietekmē būvniecības apstākļus;
  - iebūves dziļumā un dziļāk no 3,0 m līdz 6,0 m dziļumam netika atklātas vājas nestspējas gruntis (kūdra, smalka smilts ar kūdras un organikas piejaukumu) ar sliktiem fizikāli-mehānisko īpašību raksturielumiem;

2.6. Ādažu ciema daļā (no Dārza ielas līdz Draudzības ielai) ūdensvada, kanalizācijas un spiedkanalizācijas trases joslā un KSS-Dārza būvniecības apstākļus sarežģī:

- gruntsūdens līmenis, kas tika konstatēts no 0,8 m (urb.-31) līdz 2,8 m dzīlumam (AD-026), ko var pazemināt būvniecības laikā ar tradicionālajiem adatfiltriem, kurus iedziļināt labi filtrējošā smiltī dzījāk par cauruļvadu ietaises iebūves dzīlumu;
- tika konstatētas vājas nestpējas gruntis AD-013, AD-026 un urb.-32 no 1,3 m līdz 6,0 m dzīlumam: kūdra (GTE-3), dūņas (GTE-5), smilšmāls plūstoši plastiskā veidā (GTE-15<sup>b</sup>) un māls (GTE-16p) plūstošā stāvoklī urb.-31 no 3,4 m līdz 3,8 m dzīlumam, ko būvniecības laikā pēc nepieciešamības pilnībā vai daļēji apmainīt pret kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz vajadzīgam blīvumam;

2.7. Vietām tika konstatēta putekļaina (AD-017, urb.-23, urb.-26, urb.-29, AD-012, urb.-31, AD-024, AD-025, urb.-32, AD-006) smilts (GTE-6<sup>”</sup> un GTE-6<sup>”</sup>), kas ir tiksotropa grunts, kuras konstatētas griezuma augšējā daļā no 0,1 m līdz 3,5 m dzīlumam un pamatnē no 3,8 m līdz 5,5 m, un it sevišķi mālsmilts slānis (GTE-14m un GTE-14<sup>b</sup>), kura konstatēta urbumā AD-026 un urb.-33 intervālā no 1,3 līdz 3,5 m dzīlumam ir tiksotropa grunts ar būvniecībai samērā labvēlīgiem stiprības deformācijas raksturlielumiem dabīgā stāvoklī, kuri var pasliktināties, ja grunts tiek samitrināta vai piesūcināta ar ūdeni un būvniecības laikā notiek dinamiska iedarbe uz to (grunts blīvēšana, rievsienu izveide, pāļu iedzišana vai ievibrēšana). Tā rezultātā mālsmilts plastiskā stavoklī ar putekļainas smilts starpkārtām var zaudēt iepriekšējo plastisko stavokli līdz plūstošai gruntij un putekļaina smilts no vidēji blīvas līdz irdenai ar vājiem fizikāli – mehāniskajiem raksturlielumiem, kuri nav piemēroti jebkādas būves pamatnei. Grunts stāvokļa stabilizācija ir neprognozējama līdz iepriekšējam stāvoklim pēc dinamiskas iedarbes izbeigšanas.

2.8. Būvniecības laikā saglabāt pamatnes grunts dabīgo struktūru Ādažu ciema teritorijā, kur paredzēta cauruļvadu izbūve virs gruntsūdens līmeņa pie smilšaino grunšu izplatības, pārejā ciema teritorijā, kurā tika konstatētas vājas gruntis (smilšmāls un dūņas plūstošā stāvoklī un kūdras slāņi), kur paredzēta KSS un citu cauruļvadu būvniecība ieteicama pilnīga vai daļēja vājo grunšu apmaiņa zem pamata pēdas pret kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz vajadzīgam blīvumam un nepieļaut grunts caursalšanu zem pamata pēdas visās būvniecības vietās, kur 2.3 punktā doti caursalšanas dzīlumi konkrētam grunts tipam konkrētā vietā.

2.9. Kanalizācijas, ūdensvada un spiedkanalizācijas tīklu un KSS iebūves dzīlums nosakāms pēc grunšu fizikāli – mehānisko īpašību raksturlielumiem 1. tabulā aiz teksta daļas.

**GRUNŠU FIZIKĀLI - MEHĀNIKO I PĀŠI BU NORMATĪVIE UN APLĒSES RAKSTURIELUMI**

**Objekts: Odēsesaimniecības attīstība Ādažos II kārtā, Ādažu ciems, Kuldīgas ciems, Ādažu pagasts**

Ģeotehniskā elementu Nr.	Grunts nosaukums	Grunts būtīvums		Konsistētība līdzība	Filtrielas koeficients k. f. mīdiņš vidējais	Pāc LBN 005/99		Tātadā prezentēta zonēs konkrētās			Deformāciju modulis E MPa	Piezīmes
		$\rho_s$	$\rho_b$			$p_i$	$p_n$	C <sub>n</sub>	C <sub>t</sub>	C <sub>r</sub>	$\phi_i$	
<b>Kā pamatne nav letelecama būvniecībā</b>												
1 <sup>o</sup> uzbēķi grunts: smilts ar organikas pieaugumumu līdz 6% (uzbēķi augane), iediena ( $q_c=1,5\text{--}2,5$ MPa)												
1 <sup>m</sup> uzbēķi grunts: smilts ar būgnākiem un organikas pieaugumumu, iediena ( $q_c=2\text{--}3,0$ MPa)	2,65											
1 <sup>n</sup> uzbēķi grunts: smilts ar būgnākiem, vietām ar organikas pieaugumumu, vidēji bīra ( $q_c=3\text{--}4$ MPa)	2,65											
1 <sup>s</sup> uzbēķi grunts: smilts (dzeltena) ar graniti un olijiem, vid. bīra ( $q_c=4\text{--}5$ MPa)	2,65	1,68	1,66	1,67	0,65	3-14	2	1	32	30	31	4-5
5 dugus, pilastodas ( $l_i=1$ ) ar organiku un kādras pieaugumumu	2,50	1,55	1,50	1,53	1,90	<0,5	12	10	11	12	8	0,5
6 <sup>m</sup> smilts putekalna, iediena ( $q_c=1,2$ MPa)	2,66	1,64	1,62	1,63	0,82	1-2	2	—	1	26	24	1-2
6 <sup>n</sup> smilts putekalna, vid. bīra ( $q_c=2\text{--}4$ MPa)	2,66	1,68	1,64	1,65	0,70	1,5	3	1	2	28	26	3-4
7 <sup>m</sup> smilts smilka, vid. bīra ( $q_c=4\text{--}5$ MPa)	2,65	1,68	1,66	1,67	0,65	1-6	2	—	1	27	25	26
8 <sup>n</sup> smilts vidēji rupja, vid. bīra ( $q_c=4\text{--}6$ MPa)	2,65	1,70	1,68	1,69	0,62	3-12	1	—	—	31	29	30
14m mīklamīts, plastiska ( $l_i=0,50\text{--}0,65$ )	2,68	2,02	2,00	2,01	0,50-0,65	0,60	<0,2	17	15	16	23	21
15m smilšmīts, mīksti plastiska ( $l_i=0,65\text{--}0,85$ )	2,68	1,95	1,93	1,94	0,55-0,75	0,70	<0,1	22	20	21	18	19
16p Mīksts, pilastots ( $l_i>1$ ) ar orgānikas pieaugumumu	2,65	1,85	1,80	1,83	1,10	<0,1	18	12	13	9	7	5